




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
MUREȘ
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ARAD



Nr. ITA 119/OH/25.05.2022



Către,

Institutia Prefectului Judetului Arad,

Ca urmare a Adresei Dvs. Nr. 741/10.05.2022 inregistrata la SGA Arad cu Nr. 2896/11.05.2022 prin care se solicita transmiterea materialului intocmit in urma controalelor efectuate pentru verificarea modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati pentru asigurarea sectiunii de scurgere a apelor mari, anexat prezentei va transmitem informarea solicitata.

Director,
Ing. Caius Mihaela Parpala



Redactat,
Insp. g.a. Oana Hodisan

Adresa de corespondență

Str. Liviu Rebreanu Nr. 101, Cod poștal 310414, Arad
Centrala Tel.: 0257 / 280362; 281949
Dispecerat Tel.: 0257 / 280355; 0745 534 875;
Fax: +40 257 280812
Email: secretariat@sqaar.dam.rowater.ro;
dispecer.sqaar@sqaar.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO23719936
Cod IBAN: RO32TREZ476502201X014909
Trezoreria Târgu Mureș



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
MUREȘ
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ARAD



Nr. ITA 131/OH/25.05.2022

INFORMARE

În perioada 10 – 19.05.2022, pe raza județului Arad, s-a efectuat verificarea modului în care au fost salubritate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute santurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari. Aceste verificări s-au efectuat în baza Ordinului de Prefect Nr. 234/03.05.2022, care a stabilit și constituirea comisiei mixte.

Comisia mixta a fost formata din reprezentanti ai:

- Institutia Prefectului – Județ Arad (consilier superior Balanean Radu și expert Sandor Ruxandra);
- Administratia Bazinala de Apa Mures – Sistemul de Gospodarie a Apelor Arad (inspector de gospodarie a apelor ing. Oana Hodisan);
- Administratia Bazinala de Apa Crisuri – Sistem Hidrotehnic Independent Cris Alb (ing. Chirila Teodor, ing. Dragoi Florica, ing. Emil Rotar);
- Garda Forestiera Arad (ing. Oaida Ioan);
- Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Arad (comisar Bacus Gabriela și comisar Batari Emil).

În Bazinul Hidrografic Mures au fost verificate 7 UAT și 6 cursuri de apă, iar în Bazinul Hidrografic Crisuri au fost verificate 7 UAT și 8 cursuri de apă.

Au fost verificate localitățile **Bata** (Raul Mures, Valea Mare Tela, Valea Sulinis și Valea Fiac), **Ususau** (Raul Mures, Valea Mare Ususau), **Birchis** (Raul Mures, Valea Somonita și acumularea permanentă Somonita), **Pecica** (Raul Mures), **Nadlac** (Raul Mures), **Seitin** (Raul Mures) și **Semlac** (Raul Mures) în Bazinul Hidrografic Mures și **Pancota** (Valea Bighiu Sodom), **Halmagiu** (Crisul Alb – mal drept, Valea Halmagel, Valea Banesti), **Halmagel** (Valea Halmagel), **Tarnova** (Valea Mare), **Sebis** (Valea Sebis), **Moneasa** (Valea Moneasa) și **Dezna** (Valea Dezna) în Bazinul Hidrografic Crisuri, cu satele apartinătoare.

În orașul **Pecica**, pe malul drept al Raului Mures, la o distanță de circa 200 m aval de podul rutier Pecica – Sanpetru German, atât pe malul stâng și în albie, a fost constatată prezența unor arbori căzuți. Nu s-a putut estima o cantitate.

În comuna **Moneasa**, la pilele podului peste Valea Moneasa, DJ 792B, la intrarea în localitatea Ranusa au fost constatate depozitari de arbori dezradacinați, parti de arbori, vegetație ierboasă impregnată cu pamant, aproximativ 5 mc.

Adresa de corespondență

Str. Liviu Rebreanu Nr. 101, Cod poștal 310414, Arad
Centrala Tel.: 0257 / 280362; 281949
Dispecerat Tel.: 0257 / 280355; 0745 534 875;
Fax: +40 257 280812
Email: secretariat@sqaar.dam.rowater.ro;
dispecer.sqaar@sqaar.dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO23719936
Cod IBAN: RO32TREZ476502201X014909
Trezoreria Târgu Mureș

In comuna **Dezna**, in albia Vaii Dezna, au fost constatate depozite de material lemnos, care, prin angrenare, pot sa obtureze sectiunea de scurgere a apelor mari: pe raza localitatii Buhani, in spatele imobilului cu Nr. 106, precum si amonte si aval de acesta, pe o lungime de aproximativ 300 m, nu s-a putut estima o cantitate; la intrarea in localitatea Dezna dinspre localitatea Buhani, exista o acumulare de arbori dezradacinati, parti de arbori, vegetatie ierboasa impregnata cu pamant, o cantitate de aproximativ 12 mc.

In orasul **Sebis**, la pilele podului pietonal peste Valea Sebis, de pe Bulevardul Republicii 74, au fost constatate depozitari de material lemnos, aproximativ 1 mc.

In urma verificarilor, au fost trasate urmatoarelor masuri pentru remedierea deficientelor:

1. Se va salubritza malul drept al Raului Mures in zona aval de podul rutier Pecica – Sanpetru German, de depozitarile de deseuri (PET) si se vor preda unui operator autorizat pentru colectarea si transportul acestora.

Termen: 20.05.2022

Raspunde: Orasul Pecica

2. Se vor ridica materialele lemnoase depuse la pilele podului peste Valea Moneasa, DJ 792B, la intrare in localitatea Ranusa, in cantitate de aproximativ 5 mc si se vor preda OS Sebis Moneasa.

Termen: 27.05.2022

Raspunde: Comuna Moneasa

3. Se vor ridica materialele lemnoase depuse la pilele podului pietonal de pe B-dul Republicii 74, in cantitate de maxim 1 mc si se vor preda Ocolului Silvic Sebis Moneasa.

Termen: 27.05.2022

Raspunde: Orasul Sebis

CONCLUZIE:

Ca urmare a desfasurarii acestor actiuni (si a altora asemanatoare) an de an, se poate observa o imbunatatire a starii de salubritza a cursurilor de apa, o diminuare a cantitatii de deseuri depozite pe malurile si albiile cursurilor de apa, insa exista in continuare cantitati semnificative de material lemnos pe unele cursuri de apa, care pot pune probleme la ape mari.

Director,

Ing. Caius Mihai Păpăla



Redactat,

Insp. g.a. Oana Hodisan